Defectos reportados

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Orden de trabajo de servicio 875872

Rol	**Auto eléctrico - Auto electrician**	**Estado del servicio**	***Complete***		
Servicio	**PM5 Service**				
Equipo	**Liebherr**	**Tipo**	**Camión - Truck**	**Fecha de finalización**	**27/04/2023 3:10 AM**
Modelo	**T284**	**Unidad No**	**DTU-0000-019**		

Notes:
NO CAMBIAR ACEITE+FILTROS-EQUIPO EN PRUEBA DE EXTENSION ACEITE MOTOR // C/ FILTRO MANDOS FINALES PM5 - WO-992558

Aprobación de finalización

Este informe ya no es un documento controlado una vez impreso

Nombre: Jaime Lezcano

Rol: Auto eléctrico - Auto electrician

Fecha: 27/04/2023 3:10 AM

302-19

Defectos identificados durante el servicio

Defecto #	Tarea	Fase	Zona	Tipo de defecto	Calificación de riesgo	Identificado por
18342	Brake/Steering Solenoid Valves - Electroválvulas de dirección/freno	Servicio - Service	Zona 3	Estirado - Stretched	P2. High	Jaime Lezcano

Commentarios ***Mejorar ruta y fijacion de arnes del bloque ya que provoca rozamiento y que los cables de PSN y solenoides se mantengan tensionados.***

No de orden de trabajo